


INSTRUCTIONS DE MONTAGE 7500


Lire bien les INSTRUCTIONS DE MONTAGE et le MODE D'EMPLOI avant de commencer le montage de la hotte 7500



Fixation des plaques de suspension:

- Repérer au plafond l'axe de la hotte et tracer la ligne centrale des gabarits à 470 mm de part et d'autre de cet axes.
- A l'aide des gabarits, repérer les trous de fixation des plaques de suspension
- Ne pas accrocher la hotte directement dans le plâtre. Prévoir un renforcement (en bois).
- Visser les plaques de suspension avec les 8 vis fournies (voir 2).


- Déballez l'appareil avec soin
- Positionner la hotte de façon que la commande soit située à main droite.
- Soulever la hotte à une hauteur suffisante pour pouvoir accrocher les câbles aux plaques de suspension.
- Saisir les câbles et les placer dans les trous des plaques de suspension. Les glisser dans la cannelure et tirer-les vers le bas, voir figure 3. Fixation de la hauteur voir 6



Raccordement électrique:

- Glisser l'enjoliveur (avec domino) suffisamment haut pour pouvoir y connecter le câble d'alimentation électrique.
- Raccorder le câble d'alimentation au domino (voir 4)

- Remonter les 2 enjoliveurs jusqu'aux plaques de suspension et les fixer avec les vis fournies (voir 5).



Détermination de la hauteur:

- La hauteur entre la hotte et le plafond peut être réglée entre 250 et 1500 mm
- Il faut respecter la hauteur minimale entre hotte et table de cuisson. Gaz/induction (750 mm), électrique (600 mm)
- Une douille de réglage se trouve à l'endroit où les câbles entrent dans la hotte. Régler la hauteur des câbles en poussant la douille vers le bas. Le câble se bloque quand la douille est en position haute (voir 6).
- Faire glisser le surplus de câble d'alimentation dans le corps de la hotte.

ATTENTION !

- Soutenir la hotte pendant le montage.
- Longueur maximale des câbles : 1500 mm.

ACCESSOIRES FOURNIS

Plaque de fixation 2x



1x



1x



4x



Bois 8x



pierre – béton 8x

